
O2
O10
11000
5000
6850
B.02
B.2.F
B.02
B.01
B.2.02
P
06
L
05
L
07
P
05
H
1100
800
1970
1150
2250
300
2400
1700
100
950
200
100
900
1970
300
100
300
650
1000
1970
1000
100
700
450
150
1970
1800
1200
100
800
100
100
300
600
150