
6500
2625
3000
1650(950)
2625
2.
3.
O11
A.03
11700
300
5000
A.2.B
P
06
1650
800
1970
150
700
450
L
A.02
1700
L
05
1970
07
1200
600
A.01
3050
150
2000
100
800
100
100
1970
300
900
1970
600
300