

Zápis o provedené prohlídce objektu
(§ 2 zákona o PO)

Adresa: Horní Lán 1312/12 D
Vlastník: SVJ Horní Lán 1312/12 D

Kontrolu provedl: Nosek Milan (osvědčení Z-OZO-112/2002)
tel.604 432 981 mail. nosek@pyrop.cz

Kontroly se zúčastnil: p. Píša tel. 606 775 654
Kontrola provedena dne: 7.8. 2012 platnost kontroly 7.8.2013

Objekt se zvýšeným požárním nebezpečím - ne
Popis objektu: konstrukční systém - DP 1
Sklepy -ano
Počet a druh únikových cest - jedna NÚC pro vchod

Kontrolovaná skutečnost § 11 246/2001 Sb.

Zřetelně vyznačeno číslo tísňového volání	ano (nástěnka)
Označení a přístup hlavních vypínačů a ventilů	
Elektrická energie	- ano - rozvaděč majetek ČEZ
Volný přístup	-ano
Voda	-ano
Volný přístup	-ano
Ústřední vytápění	-ano
Úniková cesta požární úsek	-ano
Povinnost označit směr úniku	-ano
Volnost únikových cest	-ano
Ukládání hořlavých předmětů	-ne

Revize

elektro :	platná	-ano	závady ne
hromosvod :	platná	-ano	závady ne
přenosné hasící přístroje:	platná	-ano	závada ne
hydranty kontrola :	platná	-ano	závada ne
požární uzávěry :	platná	-ano	závada ne

Návrh na opatření na úseku PO:

V Olomouci dne 7.8.2012
Zápis vypracoval : Svobodová Alena

PYROP, Nosek Milan
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÝ
A POŽÁRNÍ SLUŽBY
ALBERTOVA 13 779 00 Olomouc
č. osv. Z-070/112, 113

PROTOKOL

O PROVEDENÉ KONTROLE POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ

obec : Olomouc

Objekt: Horní Lán 1312/12a D

PYROP-SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ

služby v oboru hasicí techniky

Albertova 13, 779 00 Olomouc

revizní technik č. 97 Nosek Milan

druh kontroly : pravidelná roční revize

datum kontroly: 7.8.2012

popis :

V domě na Horním Lánu 1312/12 D je instalováno 8 nástěnných hydrantů typu D s tvarově stálou hadicí o délce 30m. Tyto hydranty jsou zavodněné, samostatně napojeny na vodovodní řad s vlastním uz. ventilem. Další možné uzavření vody je šoupě před objektem.

Umístění: požární hydranty v označených hydrantových skříních.

Číslování hydrantů:

D1 u garáží	D5 schodiště
D2 schodiště	D6 schodiště
D3 schodiště	D7 schodiště
D4 schodiště	D8 schodiště

Kontrola požárních hydrantů byla provedena v souladu s ČSN 730873- Zásobování požární vodou. Při kontrole bylo použito spec. upravené armatury s proudnicí 10 mm měřidlem venturimetrem typ 52C v rozsahu do 1,00 Mpa. Požadovaný minimální tlak 0,2 pro min. průtok 0,3 l. s-l (proudnice 10mm)

Byly provedeny tyto kontrolní úkony:

- instalace odběrových míst požární vody odpovídá projektu
- funkce výtokových armatur a uzávěrů
- správné označení včetně vybavení
- proměření tlakových parametrů ($v = 0,8 \text{ m. s.}$), proměření průtokových parametrů
- rozvody mají tepelnou ochranu, protikorozi ochranu a ochranu před účinky vibrací

Požární hydranty jsou souladu s ČSN 730873 a vyhovují pro účely PO

razítko a podpis PYROP, Nosek Milan
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ
A POŽÁRNÍ SLUŽBY
ALBERTOVA 13, 779 00 OLOMOUC
č. osv. Z-070-112, IČ: 65163116

ZPRÁVA

O PROVEDENÝCH REVIZÍCH A OPRAVÁCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ V OBJEKTECH SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Horní Lán 1312/12 D

Typ	výr.číslo	umístění	stav hasícího přístroje
PG-6	025948	III.NP	dobrý
S-5	09286	VI.NP	dobrý

Stav uvedených hasících přístrojů je dobrý, hasící přístroje jsou použitelné has. zásahu.

Revize hasících přístrojů byly provedeny dle vyhlášky MV č. 246/2001 §9 a technických podmínek výrobce dne 7.8.2012

revize provedl revizní technik č. 102 Nosek Milan
platnost kontroly do : 7. 8. 2013
protokol vypracoval : Svobodová Alena

PYKOP, Nosek Milan
BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ
A POŽÁRNÍ SLUŽBY
ALBERTOVA 13/179 00 OLOMOUČ
č. osv. Z-070-102, IČ: 65166106